

②赤貫沼（鳩山町）

本ため池は、堤体の余裕高不足、堤体からの漏水、及び洪水吐き施設の減勢工未設置が指摘されており、下流域に冠水被害が懸念される状況であることから、令和6年度に堤体及び洪水吐きを改修整備する防災対策工事を実施したものです。

防災対策工事事例

堤体（堤頂部）

【施工前】



【施工後】



堤体（上流法面）

【施工前】



【施工後】



堤体（上流法面）

【施工前】



【施工後】



堤体（下流法面）

【施工前】



【施工後】



堤体（下流法面）

【施工前】



【施工後】



洪水吐（流入部）

【施工前】



【施工後】



洪水吐（減勢工）

【施工前】



【施工後】

