①坊入池(美里町)

本池は、洪水吐の流下能力不足が指摘されており、下流域に冠水被害が懸念される状況であることから、 洪水吐を改修整備する防災対策工事です。

洪水吐は、水路敷を下げて、水路断面を大きくし、流下能力を確保した構造としています。







